

**HONDA**

The Power of Dreams

AKTUALISIERUNGSHANDBUCH

SSD AV NAVIGATIONSSYSTEM  
SD-KARTEN-UPDATE FÜR EUROPA

[www.mobilverzeichnis.de](http://www.mobilverzeichnis.de)

## WARNUNG!

- Dieses Navigationssystem kann Ihre eigene Urteilsfähigkeit nicht ersetzen. Die Routenvorschläge, die vom Navigationssystem gemacht werden, sollten nie als wichtiger eingestuft werden als lokale Verkehrsbeschränkungen, Ihr eigenes Urteil und/oder Wissen um sichere Fahrweisen. Missachten Sie die Routenvorschläge des Navigationssystems, wenn diese Sie zu einem gefährlichen oder illegalen Fahrmanöver zwingen oder Sie in eine gefährliche Situation oder in eine Ihrer Meinung nach unsichere Gegend führen würden.
- Die vom Navigationssystem gegebenen Hinweise sind nur als Vorschläge anzusehen. In bestimmten Situationen kann es passieren, dass das Navigationssystem den Standort des Fahrzeugs falsch anzeigt, nicht die kürzeste Route ausgibt und/oder Sie nicht an den gewünschten Zielort bringt. Verlassen Sie sich in solchen Situationen bitte auf Ihr eigenes Urteilsvermögen und beachten Sie aktuelle Fahrbedingungen.
- Verwenden Sie das Navigationssystem nicht, um sich den Weg zu einem Notfalldienst anzeigen zu lassen. Die Datenbank enthält keine vollständige Auflistung der Standorte von Notfalldiensten wie Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser und Kliniken. Verlassen Sie sich in solchen Situationen bitte auf Ihr Urteilsvermögen und fragen Sie Passanten nach dem Weg.
- Als Fahrer sind Sie allein für Ihre Sicherheit auf der Straße verantwortlich. Um Verkehrsunfälle oder -vergehen zu vermeiden, denken Sie daran, dass die tatsächlichen Straßenbedingungen und Verkehrseinschränkungen immer Vorrang vor den Informationen aus dem Navigationssystem haben.
- Dementsprechend kann die Software ungenaue oder unvollständige Daten enthalten. Mit der Zeit verändern sich Umstände und natürlich können auch die verwendeten Quellen hierfür ein Grund sein. Bitte behalten Sie beim Fahren stets die aktuelle Verkehrssituation und Regulierungen im Blick.
- Das Navigationssystem bietet keine zuverlässigen Informationen zu Straßenverkehrsgesetzen, Fahrzeugspezifikationen inklusive Gewicht, Höhe, Breite und Last, und/oder Geschwindigkeitsbeschränkungen, Straßenbedingungen inklusive Neigungen, Zustand und/oder Oberflächenbeschaffenheit, Hinweise zu Hindernissen inklusive Brücken und Tunnel mit Höhen- und Breitenangaben und/oder andere vorherrschende Fahr- und/oder Straßenbedingungen. Verlassen Sie sich bitte auf Ihr eigenes Urteilsvermögen und beachten Sie aktuelle Fahrbedingungen.
- Schauen Sie beim Fahren möglichst wenig auf das Navigationsdisplay.
- Der Fahrer sollte das Gerät während der Fahrt nicht bedienen. Halten Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort an, wenn Sie das Gerät bedienen möchten. Aus Sicherheitsgründen dürfen einige Navigationsfunktionen nur genutzt werden, wenn das Fahrzeug mit angezogener Handbremse geparkt ist.

## WICHTIG!

- Stellen Sie die Lautstärke während der Fahrt so ein, dass die Außengeräusche hörbar bleiben. Sind die Außengeräusche beim Fahren nicht hörbar, kann dies zu einem Verkehrsunfall führen.

Zur Aktualisierung des Kartenmaterials Ihres SSD AV-Navigationssystems müssen Sie die folgenden drei Schritte ausführen:

**Schritt 1** Notieren Sie sich die erforderlichen Daten zu Ihrem SSD AV-Navigationssystem.

**Schritt 2** Lassen Sie sich über die Website einen Zertifizierungscode ausstellen.

**Schritt 3** Starten Sie das Karten-Update.

www.mobilverzeichnis.de


Tragen Sie die erforderlichen Daten zusammen.



(a) Schalten Sie Ihr SSD AV-Navigationssystem ein.

(b) Drücken Sie die SCR-Taste.

(c) Wählen Sie "General" (Allgemein).



(d) Scrollen Sie nach unten.

(e) Wählen Sie "info".

(f) Notieren Sie sich Folgendes:

- Produktcode (achtstellig)
- Seriennummer (achtstellig)
- Bestätigungsnummer (vierstellig)

## Einholen Ihres Zertifizierungscodes.

### Anmerkung:

Zum Durchführen dieses Upgrades ist ein online ausgegebenes, eindeutiges Kennwort erforderlich.

Rufen Sie die entsprechende Website über einen PC auf, um Ihren Zertifizierungscode zu erhalten.

Rufen Sie die folgende URL auf und geben Sie die notwendigen Daten ein:

[https://ec.clarion.com/certificationcode\\_en/hinput.php](https://ec.clarion.com/certificationcode_en/hinput.php)

### Die folgenden Daten sind für den Ausgabeprozess erforderlich:

Disc Code (neunstellig): QSV301100

Zugriffscod (20-stellig): Der Zugriffscod befindet sich an der Innenseite der Update-Verpackung.

Produktcod (achtstellig): Siehe Schritt 1.

Seriennummer (achtstellig): Siehe Schritt 1.

Bestätigungsnummer (vierstellig): Siehe Schritt 1.

www.mobilverzeichnis.de

## Map update certification web-site

### User information

(\*Required fields)

Disc code\*

Example: QHV300180

Access code\*

Example: 1234567890abcdefghij

Product Code\*

Example: QY5003EA

Serial Number\*

Example: 00012345

Confirmation number\*

Example: 12AB

E-mail

Disc code

QHV300190

Access code

1234567890abcdefghij

Product Code

QY5003EA

Serial Number

00012345

Confirmation number

12AB

E-mail

clarion@clarion.co.jp

Thank you!

Below is your certification number please make a note of it and keep it safe!

Certification Code:

XXXXXX XXX XXX XXXXX XXX

- (g) Rufen Sie die oben aufgelistete Website auf und geben Sie die in Schritt 1 zusammengetragenen Daten in das Formular ein. Wählen Sie anschließend die Option "Check" (Prüfen).

- (h) Ihnen wird nun eine Zusammenfassung der eingegebenen Daten angezeigt. Wenn alle Daten korrekt sind, wählen Sie "Send" (Senden). Sollten einige Daten fehlerhaft sein, wählen Sie "Back" (Zurück), um sie zu überarbeiten.

- (i) Nach Einreichen Ihrer Daten erhalten Sie Ihren Zertifizierungscode.

**Hinweis:** Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein, da Ihr Zertifizierungscode an diese Adresse gesendet wird.


## Start des Karten-Updates.

### Anmerkung:


Die Aktualisierung der Kartendaten nimmt etwa 30 Minuten in Anspruch.

Wenn die Zündung Ihres Fahrzeugs während eines laufenden Updates von "Acc" auf "Off" gestellt wird, wird das Update angehalten und erst fortgesetzt, wenn die Zündung wieder auf "Acc" gestellt wird.


Die Navigations- und Audiofunktionen können während eines laufenden Karten-Updates nicht genutzt werden.




- (1) Führen Sie die SD-Karte mit dem Karten-Update in das Gerät ein.
- (2) Das Karten-Update wird dann folgendermaßen gestartet:  
Drücken Sie die 'Set' Taste ► wählen Sie dann 'Service Option' ► und anschließend 'Software & Map Update'.
- (3) Daraufhin wird der Bildschirm zur Bestätigung eines Neustarts angezeigt. Drücken Sie 'OK', um fortzufahren.



- (4) Geben Sie den Zertifizierungscode ein und drücken Sie 'OK'.



- (5) Daraufhin beginnt das Update. Ein Fortschrittsbalken auf dem Bildschirm informiert Sie über den Vorgang.



- (6) Wenn das Update abgeschlossen wurde, entnehmen Sie die SD-Karte und drücken Sie auf 'OK'.

# INFORMATIONSBLETT ZUM KARTEN-UPDATE

Schreiben Sie sich die zur Installation des SD-Karten-Updates erforderlichen Daten auf.

Disc-Code (neun-stellig)	
Zugriffscode (20-stellig)	
Zertifizierungscode (20-stellig)	
Produktcode (8-stellig)	
Seriennummer (8-stellig)	
Bestätigungsnummer (4-stellig)	

[www.mobilverzeichnis.de](http://www.mobilverzeichnis.de)

**Anmerkung:**

Bewahren Sie alle Discs und Handbücher sicher auf. Sie werden Sie brauchen, sollte es einmal zu Fehlfunktionen am Gerät kommen.